| Número             | Description of the second of t | Precio          | Bonanza |                 | CI.  | Chipiona        |      | Rota            |        | Puerto América                   |      | Sancti Petri    |      |                 |  |
|--------------------|--|-----------------|---------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|--------|----------------------------------|------|-----------------|------|-----------------|--|
| Partida            | Descripción  | Unitario        | Bon     | anza            | Cnip | oiona           | R    | ota             | Риепо. | America                          | Sanc | n Pem           | Ban  | bate            |  |
|                    |  |                 | Ud.     | Total           | Ud.  | Total           | Ud.  | Total           | Ud.    | Total                            | Ud.  | Total           | Ud.  | Total           |  |
| 4.1.1              | TRASLADO   |                 |         | 300,50          |      | 300,50          |      | 300,50          |        |                                  |      | 360,60          |      | 360,60          |  |
| 4.1.2              | P.A.J. ALQUILER DE MAQUINARIA<br>IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA  | 75.00           | 0.00    | 257,58<br>0.00  | 1.00 | 257,58<br>75.00 | 1.00 | 257,58<br>75.00 |        |                                  | 1.00 | 257,58<br>75,00 | 1.00 | 257,58<br>75.00 |  |
| 4.2.1.1            | DIAGRAMA DE CARGAS   | 75,00           | 0,00    | 0,00            | 1,00 | 75,00           | 1,00 | 75,00           |        |                                  | 1,00 | 75,00           | 1,00 | 75,00           |  |
| 4.2.2.1            | ASIDEROS EN EL EQUIPO.   | 45,00           | 2,00    | 90,00           | 2.00 | 90,00           | 2,00 | 90.00           |        |                                  | 1,00 | 45,00           | 1,00 | 45,00           |  |
| 4.2.2.2            | M2 SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE.  | 60,00           | 0,60    | 36,00           | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00            |        |                                  | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00            |  |
| 4.2.3.1            | VISIBILIDAD EN PARTE TRASERA DEL EQUIPO (INSTALACIÓN UN ESPEJO RETROVISOR)   | 65,00           | 0,00    | 0,00            | 2,00 | 130,00          | 2,00 | 130,00          |        |                                  | 1,00 | 65,00           | 2,00 | 130,00          |  |
| 4.2.3.2            | P.A.J. ASIENTO CON REGULACIÓN.   | 380,00          | 1,00    | 380,00          | 1,00 | 380,00          | 0,00 | 0,00            |        |                                  | 1,00 | 380,00          | 1,00 | 380,00          |  |
| 4.2.3.3            | P.A.J. TUBO DE ESCAPE  | 405,00          | 1,00    | 405,00          | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00            |        |                                  | 0,00 | 0,00            | 1,00 | 405,00          |  |
| 4.2.3.4            | AUSENCIA DE DISPOSITIVO APAGALLAMAS Y PURIFICADOR DE GASES   | 925,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00            |        | œ                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00            |  |
| 4.2.3.5            | IDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS MANDOS O<br>ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO. (UNIDAD)  | 8,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00            |        | SINO QUE SE ADQUIERE UNA SIMILAR | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00            |  |
| 4.2.3.6            | MANDOS O ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO CUYAS FUNCIONES HAN SIDO ANULADAS (UNIDAD)   | 18,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00            |        | S<br>V<br>S                      | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00            |  |
| 4.2.3.7            | MANDOS EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN.(UNIDAD)  | 15,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00            |        | П                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00            |  |
| 4.2.3.8            | PARADAS DE EMERGENCIA  | 90,00           | 1,00    | 90,00           | 1,00 | 90,00           | 1,00 | 90,00           |        | ER                               | 1,00 | 90,00           | 1,00 | 90,00           |  |
| 4.2.3.9            | ELEMENTO LUCHA ÇONTRA INCENDIOS.   | 85,00           | 1,00    | 85,00           | 1,00 | 85,00           | 1,00 | 85,00           |        | ğ                                | 1,00 | 85,00           | 1,00 | 85,00           |  |
| 4.2.3.10           | MANGUERAS HIDRÁULICAS EN PUESTO OPERADOR   | 195,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00            |        | AD                               |      | 0,00            | 0,00 | 0,00            |  |
| 4.2.3.11           | P.A.J. EXISTENCIA DE PARTES ELÉCTRICAS ACTIVAS Y<br>ACCESIBLES, EMPALMES INCORRECTOS Y OTROS   | 165,00          |         | 0,00            | 1,00 | 165,00          | 1,00 | 165,00          |        | E SE,                            | 0,00 | 0,00            |      | 0,00            |  |
| 4.2.3.12           | FALTA DE CAJA DE FUSIBLES ENCLAVABLE   | 155,00          | 1,00    | 155,00          | 0,00 | 0,00            | 1,00 | 155,00          |        | ਰੋ                               | 0,00 | 0,00            | 1,00 | 155,00          |  |
| 4.2.4.1            | LÍMITES DE LA CARRETILLA. SEÑALIZACIÓN   | 180,00          | 1,00    | 180,00          | 1,00 | 180,00          | 1,00 | 180,00          |        | Ò                                | 1,00 | 180,00          | 1,00 | 180,00          |  |
| 4.2.4.2<br>4.2.4.3 | SEÑALIZACIÓN DE PELIGROS CARRETILLAS P.A.J. PROBLEMAS EN LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS DE   | 65,00<br>115,00 | 1,00    | 65,00<br>115,00 | 1,00 | 65,00<br>115,00 | 1,00 | 65,00<br>115,00 |        | N A S                            | 1,00 | 65,00<br>115,00 | 1,00 | 65,00<br>115,00 |  |
| 4.2.4.4            | SEÑALIZACIÓN<br>AVISADOR ACÚSTICO MARCHA ATRÁS NO ADECUADO   | 150,00          | 1,00    | 150,00          | 1,00 | 150,00          | 1,00 | 150,00          |        | MAQUINA                          | 0,00 | 0,00            | 1,00 | 150,00          |  |
| 4.2.4.5            | FALTA DE ILUMINACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO (UNIDAD DE FARO)  | 49,00           |         | 0,00            | 0,00 | 0,00            | 2,00 | 98,00           |        | A<br>A                           | 2,00 | 98,00           | 2,00 | 98,00           |  |
| 4.2.5.1            | PANTALLA TRASERA DEL PORTAHORQUILLAS   | 370,00          |         | 0,00            | 1,00 | 370,00          | 0,00 | 0,00            |        | 7<br><del>V</del>                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00            |  |
| 4.2.5.2            | PORTAHORQUILLAS  | 370,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00            |        | )<br>()                          | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00            |  |
| 4.2.6.1            | BATERÍA. REVISIÓN, COGIDAS Y MANTENIMINETO   | 45,00           | 1,00    | 45,00           | 1,00 | 45,00           | 1,00 | 45,00           |        | Ä                                | 1,00 | 45,00           | 1,00 | 45,00           |  |
| 4.2.6.2<br>4.2.7.1 | DESCONETADOR DE BATERÍAS.  P.A.J. EXISTENCIA DE FUGAS EN EL SISTEMA HIDRÁULICO Y AJUSTE DE MÁSTILES. REVISIÓN Y AJUSTE   | 75,00<br>150,00 | 1,00    | 75,00<br>150,00 | 1,00 | 75,00<br>150,00 | 1,00 | 75,00<br>150,00 |        | VO SE ADECUA LA                  | 1,00 | 75,00<br>150,00 | 1,00 | 75,00<br>150,00 |  |
| 4.2.7.2            | P.A.J. EXISTENCIA DE FUGAS EN EL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE   | 140,00          | 1,00    | 140,00          | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00            |        | ž                                | 0,00 | 0,00            |      | 0,00            |  |
| 4.2.8.1            | LAS CARRETILLAS. REVISIÓN Y AJUSTE CAPÓ DEL MOTOR. REV, COGIDAS Y APERTURA   | 120,00          | 1,00    | 120,00          | 1.00 | 120,00          | 1.00 | 120,00          |        |                                  | 1,00 | 120,00          | 1,00 | 120,00          |  |
| 4.2.8.2            | EL VENTILADOR NO TIENE RESGUARDO ANTE CONTACTOS.   | 230,00          | 1,00    | 230,00          | 1,00 | 230,00          | 1,00 | 230,00          |        |                                  | 1,00 | 230,00          | 1,00 | 230,00          |  |
| 4.2.8.3            | EL COLECTOR DE ESCAPE NO TIENE RESGUARDO ANTE CONTACTOS.   |                 | 1,00    | 190,00          | 1,00 | 190,00          | 1,00 | 190,00          |        |                                  | 1,00 | 190,00          | 1,00 | 190,00          |  |
| 4.2.10.1           | ESTADO DE OXIDACIÓN CARRETILLA   | 550.00          | 1.00    | 550.00          | 1.00 | 550.00          | 1.00 | 550.00          |        |                                  | 1.00 | 550.00          | 1.00 | 550.00          |  |
| 4.2.13.1           | P.A.J. FRENO DE ESTACIONAMIENTO.   | 120,00          | 1,00    | 120,00          | 1,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00            |        |                                  | 1,00 | 120,00          | 1,00 | 120,00          |  |
| 4.2.13.2           | P.A.J. FRENO DE SERVICIO   | 135,00          | 0,00    | 0,00            | 1,00 | 135,00          | 0,00 | 0,00            |        |                                  | 0,00 | 0,00            |      | 0,00            |  |
|                    | P.A. DE MANTENIMIENTO NO DESCRITO  |                 |         | 900,00          |      | 600,00          |      | 600,00          |        |                                  |      | 700,00          |      | 1.000,00        |  |
| 4.3                | CERTIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA SEGÚN EL REAL DECRETO 1215/1997   | 130             | 1,00    | 130,00          | 1,00 | 130,00          | 1,00 | 130,00          |        |                                  | 1,00 | 130,00          | 1,00 | 130,00          |  |
| 4.4-1              | CARRETILLA ELEVADORA 2,5 TN TOYOTA 06FDF25 O SIMILAR   | 14.200,00       |         | 0,00            |      | 0,00            |      | 0,00            | 1,00   | 14.200,00                        |      | 0,00            |      | 0,00            |  |
| 4.4-2              | BARREDORA ATTEC APLEC IS 1200 O SIMILAR  | 5.455,00        |         | 0,00            |      | 0,00            |      | 0,00            | 1,00   | 5.455,00                         |      | 0,00            |      | 0,00            |  |
| 4.4-3              | BOX ELEVACIÓN PERSONAS DE 300 KG. ALTURA 5-6 METROS<br>CEBRIA MODELO PW30B10 O SIMILAR   | 1.050,00        |         | 0,00            |      | 0,00            |      | 0,00            | 1,00   | 1.050,00                         |      | 0,00            |      | 0,00            |  |
| 4.5                | ACCESORIOS   |                 |         | 0,00            |      | 0,00            |      | 0,00            | i      | 0,00                             |      | 0,00            |      | 0,00            |  |
| 4.5-1              | BOX ELEVACIÓN PERSONAS DE 300 KG. ALTURA 5-6 METROS<br>CEBRIA MODELO PW30B10 O SIMILAR   | 1.050,00        |         | 0,00            |      | 0,00            |      | 0,00            |        | 0,00                             |      | 0,00            | 1,00 | 1.050,00        |  |
| 4.5-2              | CUCHARA HIDRÁULICA DE CANGILÓN 0,5 M3 INCLUYENDO<br>SISTEMA DE CONEXIÓN RÁPIDO.  | 1.775,00        |         | 0,00            |      | 0,00            |      | 0,00            |        | 0,00                             |      | 0,00            | 1,00 | 1.775,00        |  |
| 4.5-3              | SISTEMA DE CONEXIÓN RAFIDO.  CUCHARA HIDRÁULICA PLANA DE 0,5 M3 INCLUYENDO SISTEMA DE CONEXIÓN RÁPIDA.   | 1.645,00        |         | 0,00            |      | 0,00            |      | 0,00            |        | 0,00                             |      | 0,00            |      | 0,00            |  |
| 4.5-5              | CESTAS PARA RESIDUOS GALVANIZADA DE REJILLA CON<br>CAPCIDAD 500 KG MODELO 910264 DE KAISER AND KRAFT O   | 322,00          |         | 0,00            |      | 0,00            |      | 0,00            |        | 0,00                             |      | 0,00            |      | 0,00            |  |
|                    | SIMILAR  |                 |         |                 |      | 1               |      | 1               |        |                                  |      |                 |      | ļ               |  |
| 4.5-6              | HORQUILLA GALVANIZADAS CON CAPACIDAD DE 2<br>TONELADAS PARA RECOGIDA DE CESTAS GALVANIZADAS  | 245,00          |         | 0,00            |      | 0,00            |      | 0,00            |        | 0,00                             |      | 0,00            |      | 0,00            |  |
| 4.5-7              | KAISER AND KRAFT O SIMILAR BARREDORA ATTEC APLEC IS 1200 O SIMILAR   | 5.455,00        |         | 0,00            |      | 0,00            |      | 0,00            |        | 0,00                             |      | 0,00            |      | 0,00            |  |
| 4.5-/<br>Total     | DANGEDORA ATTEC AT EEC 13 1200 O SIMILAR   | 3.433,00        |         |                 |      |                 |      |                 |        |                                  |      |                 |      |                 |  |
| Máquina            |  |                 |         | 4.959,08        |      | 4.753,08        |      | 4.121,08        |        | 20.705,00                        |      | 4.201,18        |      | 8.101,18        |  |

46.840,60